

Huskvarna, 2018-03-12

Safety and Operating Instructions

Dear customer,

thank you for choosing a Husqvarna quality product. We hope that you will genuinely enjoy it. Please note that the enclosed manual contains Atlas Copco references.

The Husqvarna Group is vouching for the quality of this product.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our local sales or service point.

Husqvarna AB 561 82 Huskvarna, Sweden

Deutsch

Bedieningsanweisung

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Husqvarna entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine über lange Jahre zufrieden sein werden.

Die beiliegende Bedieningsanweisung enthält Hinweise auf Atlas Copco. Das Produkt ist jedoch ein Husqvarna Produkt und die Husqvarna Group gewährt die Qualität.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Husqvarna Vertragshändler oder Servicewerkstatt.

Husqvarna AB 561 82 Huskvarna, Sweden



Sicherheits- und Betriebsanleitung Rüttelplatte mit Vor- und Rücklauf





Inhalt

Einleitung	5
Informationen zu den Sicherheitshinweisen und zur Betriebsanleitung	5
Sicherheitsvorschriften	6
Sicherheits-Signalworte	
Persönliche Vorsichtsmaßnahmen und Qualifikationen	
Schutzausrüstung	
Drogen, Alkohol oder Medikamente	
Betrieb, Vorsichtsmaßnahmen.	
Transport, Vorsichtsmaßnahmen.	
Wartung, Vorsichtsmaßnahmen	
Lagerung, Vorsichtsmaßnahmen	
Übersicht	
Konstruktion und Funktion	
Hauptkomponenten	
Aufkleber	
Typenschild	
Geräuschpegeletikett	
Sicherheitsschild, Bedienungsanleitung lesen	
Sicherheitsschild, Griff sichern	
Sicherheitsschild	
Hebepunkt-Schild	
Hinweisschild Hydraulikflüssigkeitsstand	
Bio-Hydraulikflüssigkeit	
Sicherheitsschild, Bedienungsanleitung lesen	
Hinweisschild Manueller Motorstart	
Hinweisschild Bedienfeld	
Info-Hinweisschild	
Hinweisschild Gashebel	
Hinweisschild Gashebel	
Hinweisschild Elektrischer Motorstart	. 16
Transport	16
Anheben der Maschine.	
Anheben der Maschine.	
Sicherer Transport.	
Sicherer Transport.	
Oldherer Transport	. 17
Einbau	. 17
Kraftstoff	. 17
Befüllen	. 17
Betrieb.	
Betrieb in der Nähe von Kanten	
Betrieb auf geneigten Flächen	
Start und Stopp	
Vor dem Starten, Hatz	
Starten des Motors, Hatz, manueller Start	
Starten des Motors, Hatz, elektrischer Start	
Stoppen des Motors, Hatz, manueller Start	
Stoppen des Motors, Hatz, elektrischer Start	
Betrieb	
Fahren	
CI - Verdichtungsanzeige (optional)	. 27

Einlegen von Pausen	27
Parken, elektrischer Start	27
Westings	27
Wartung Alle 10 Betriebsstunden (täglich)	
Überprüfen des Motors	
Prüfen des Luftfilters	
Überprüfen der Sicherheitsriemen.	
Prüfen der Bedienelemente	
Säubern der Maschine	
Nach den ersten 20 Betriebsstunden	
Alle 100 Betriebsstunden	
Keilriemen prüfen	
Prüfen der Schwingungsdämpfer	
Alle 250 Betriebsstunden (monatlich)	31
Schraubverbindungen prüfen	31
Prüfen der Batterie	31
Hydrauliksystem, Prüfen des Hydraulikölstandes	32
Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)	32
Wechseln des Öls im Exzenterelement	32
Hydrauliksystem, Wechseln des Hydrauliköls	
Entsorgung	33
Lagerung	34
Technische Daten	35
Maschinendaten	
Angaben zu Geräuschemission und Vibration.	
Angaben zu Geräuschemission und Vibration.	
Unsicherheiten, Schallleistungspegel	
Abmessungen (ohne Anbauwinkel)	
Abmessungen (mit Anbauwinkeln)	38
EG-Konformitätserklärung	
EG-Konformitätserklärung (EG-Richtlinie 2006/42/EG)	39

Einleitung

Wir danken Ihnen für die Wahl eines Produkts von Atlas Copco! Seit 1873 sind wir bestrebt, die Wünsche und den Bedarf unserer Kunden optimal zu decken. Unsere innovativen und ergonomischen Produktlösungen dienen der Kostensenkung und somit der besseren Rentabilität der Unternehmenstätigkeit des Kunden.

Atlas Copco verfügt mit seinen Kundenzentren und Vertragshändlern weltweit über ein umfangreiches Vertriebs- und Servicenetz. Unsere Fachleute sind Spezialisten mit umfassenden Produktkenntnissen und Anwendungserfahrungen. Wir bieten unseren Kunden Service und Know-how

in allen Teilen der Welt, um optimale Betriebseffizienz zu gewährleisten.

Besuchen Sie gern unsere Website für weitere Informationen: www.atlascopco.com

Construction Tools EOOD 7000 Rousse Bulgaria

Informationen zu den Sicherheitshinweisen und zur Betriebsanleitung

Ziel dieser Anleitung ist es, Sie mit der sicheren und effizienten Bedienung der Maschine vertraut zu machen. Die Anleitung enthält auch Hinweise zur Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten an der Maschine.

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der ersten Benutzung der Maschine genau durch.

Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie bitte vor Installation, Betrieb, Reparatur und Wartung der Maschine bzw. vor dem Wechsel von Zubehör die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sorgfältig durch, um Unfallrisiken, die mit ernsthaften Verletzungen oder Lebensgefahr verbunden sein können, zu vermeiden.

Schlagen Sie diese Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung am Arbeitsplatz an. Verteilen Sie Kopien an die Mitarbeiter. Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter vor dem Betrieb der Maschine oder vor Wartungsarbeiten diese Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung liest. Nur für Fachpersonal.

Darüber hinaus sollten der Bediener oder der Arbeitgeber des Bedieners die spezifischen Risiken bewerten, die bei jeder Anwendung dieser Maschine bestehen.

Zusätzliche Motorbedienungsanweisungen finden Sie im Handbuch des Motorherstellers.

Sicherheits-Signalworte

Die Sicherheits-Signalworte Gefahr, Warnung und Achtung haben folgende Bedeutung:

GEFAHR Hinweis auf eine

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung zu schweren oder lebensgefährlichen

Unfällen führt.

WARNUNG Hinweis auf eine

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung zu schweren oder lebensgefährlichen Unfällen führen kann.

VORSICHT Hinweis auf eine

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung zu geringen oder leichten Verletzungen

führen kann.

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen und Qualifikationen

Die Maschine darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal bedient oder gewartet werden. Dieses muss physisch in der Lage sein, mit Größe, Gewicht und Leistung der Maschine umzugehen. Verlassen Sie sich immer auf Ihren gesunden Menschenverstand.

Schutzausrüstung

Verwenden Sie stets geeignete Schutzausrüstung! Von Mitarbeitern und anderen Personen im Arbeitsbereich ist mindestens folgende Schutzausrüstung zu tragen:

- Schutzhelm
- Gehörschutz
- Schutzbrille (mit seitlicher Abschirmung der Augen)
- · Atemmaske (bei Bedarf)
- Schutzhandschuhe
- Geeignete Sicherheitsschuhe
- Geeigneter Arbeitsanzug oder ähliche (eng anliegende) Kleidung, die Arme und Beine bedeckt.

Drogen, Alkohol oder Medikamente A WARNUNG Drogen, Alkohol oder Medikamente

Drogen, Alkohol oder Medikamente können Ihre Urteilskraft und Konzentrationsfähigkeit einschränken. Schlechte Reaktionsfähigkeit und Fehleinschätzungen können zu schweren Verletzungen führen.

- Bedienen Sie die Maschine niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- ▶ Personen, die unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, dürfen die Maschine nicht bedienen.

Betrieb, Vorsichtsmaßnahmen

▲ GEFAHR Explosionsgefahr

Wenn eine heiße Maschine oder ein heißes Abgasrohr mit Explosivstoffen in Kontakt kommt, kann es zu einer Explosion kommen. Bei der Arbeit mit bestimmten Materialien können Funken auftreten und Explosionen verursachen. Explosionen können zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die Maschine nie in einer explosiven Umgebung betreiben.
- Verwenden Sie die Maschine niemals in der N\u00e4he von entz\u00fcndlichen Materialien, D\u00e4mpfen oder Staub
- ➤ Stellen Sie sicher, dass keine verborgenen Gasquellen oder Explosivstoffe vorhanden sind.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit dem heißen Abgasrohr oder der Unterseite der Maschine.

▲ GEFAHR Brandgefahr

Gerät die Maschine in Brand, kann dies zu ernsthaften Verletzungen führen.

Zum Löschen sollte möglichst ein ABC-Pulverlöscher oder alternativ ein CO2-Feuerlöscher verwendet werden.

▲ GEFAHR Gefahren durch Treibstoff

Kraftstoff ist leicht entzündlich und Kraftstoffdämpfe können durch Funken explodieren, und zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

- Schützen Sie Ihre Haut vor dem Kontakt mit Treibstoff. Wenn Treibstoff unter die Haut gelangt ist, nehmen Sie professionelle medizinische Hilfe in Anspruch.
- ► Entfernen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank nicht, wenn die Maschine heiß ist.
- ▶ Befüllen Sie den Tank im Freien oder an einem gut belüfteten Ort ohne Funkenflug oder offenes Feuer. Füllen Sie den Tank mindestens 10 Meter (30 Fuß) vom Einsatzort der Maschine entfernt.
- ▶ Lösen Sie den Tankdeckel langsam, um Überdruck abzubauen.
- ▶ Überfüllen Sie den Tank niemals.
- Stellen Sie sicher, dass der Verschlussdeckel während des Betriebs der Maschine aufgeschraubt ist.
- Vermeiden Sie das Verschütten von Treibstoff und wischen Sie jeglichen verschütteten Treibstoff von der Maschine ab.
- ▶ Prüfen Sie den Tank regelmäßig auf Lecks. Verwenden Sie die Maschine niemals, wenn sie Treibstoff verliert.
- ➤ Verwenden Sie die Maschine niemals in der Nähe von funkenerzeugendem Material. Entfernen Sie vor dem Starten der Maschine jegliche funkenerzeugenden oder heißen Geräte.
- ▶ Rauchen Sie niemals beim Befüllen des Tanks bzw. während des Betriebs oder der Wartung der Maschine.
- ► Lagern Sie Treibstoff nur in dafür vorgesehenen und geprüften Behältern.
- Leere Kraftstoff- und Ölbehälter müssen mit Vorsicht behandelt und beim Händler zurückgegeben werden.
- Prüfen Sie niemals mit der Hand auf Undichtigkeiten.

▲ WARNUNG Unerwartete Bewegungen

Die Maschine wird während ihres Betriebs stark beansprucht. Wenn die Maschine ausfällt oder verklemmt, kann diese plötzliche und unerwartete Bewegungen ausführen, die Verletzungen verursachen können.

- ▶ Prüfen Sie die Maschine vor jeder Anwendung. Bei Schadensverdacht darf die Maschine auf keinen Fall verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Griff sauber und frei von Fett oder Öl ist.
- ► Halten Sie Ihre Füße von der Maschinen fern.
- ▶ Setzen Sie sich niemals auf die Maschine.
- ▶ Gehen Sie mit der Maschinen sorgsam um.
- Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Vorgänge.

▲ WARNUNG Gefahren durch Abgase und Staub

Staub und/oder Abgase, die beim Betrieb der Maschine erzeugt oder freigesetzt werden, können zu ernsthaften und chronischen Atemwegserkrankungen oder zu körperlichen Beeinträchtigungen führen (z. B. zu Silikose, ernsthaften chronischen Lungenerkrankungen, Krebs, Erbkrankheiten und/oder Hautentzündungen). Einige Staubsorten und Dämpfe, die bei Verdichtungstätigkeiten freigesetzt werden, enthalten chemische Elemente, die Atemwegserkrankungen, Krebs oder Erbkrankheiten auslösen. Dazu gehören

- Steinstaub, Zement und andere Baustoffe.
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Gummi.
- Blei aus bleihaltigen Farben.

z. B.:

In der Luft vorhandene Abgase und Staub können für das bloße Auge unsichtbar sein. Verlassen Sie sich daher nicht auf eine lediglich optische Kontrolle, ob Abgase und Staub in der Luft vorhanden sind. Um die Gefahren durch Abgase und Staub zu vermindern, befolgen Sie folgende Anweisungen:

- ▶ Führen Sie eine auf den jeweiligen Arbeitsplatz bezogene Risikoanalyse durch. Die Risikoanalyse sollte die von der Maschine freigesetzten Abgase und Staub sowie ein mögliches Aufwirbeln von vorhandenem Staub berücksichtigen.
- ➤ Verwenden Sie geeignete technische Hilfsmittel zur Minimierung von Abgasen und Staub in der Luft sowie auf der Oberfläche von Ausrüstung, Kleidung und Körperteilen. Zu solchen Hilfsmitteln gehören z. B.: Absaugungen und Staubsammelsysteme, Sprühwasseranlagen und Nassbohren. Begrenzen Sie Staub und Abgase möglichst an deren Entstehungsquelle. Stellen Sie sicher, dass diese Hilfsmittel korrekt installiert, gewartet und angewendet werden.
- ▶ Tragen Sie stets geeignete sowie korrekt angewendete und gewartete Atemmasken, entsprechend den Anweisungen des Arbeitgebers sowie entsprechend den betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Die Atemmaske muss für die jeweilige Substanz geeignet (und möglichst von der zuständigen staatlichen Behörde genehmigt) sein.
- ► Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
- Verfügt die Maschine über ein Abgasrohr, richten Sie dieses so aus, dass die Staubaufwirbelungen in staubigen Umgebungen möglichst gering sind.
- Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend den Sicherheitshinweisen und der Betriebsanleitung durchzuführen.

- ► Tragen Sie am Arbeitsplatz abwaschbare oder Einwegschutzkleidung; Duschen Sie oder wechseln Sie die Kleidung vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes, um Ihre eigene Belastung durch Staub und Abgase und die anderer Personen bzw. von Autos, Heimstätten und anderer Bereiche so gering wie möglich zu halten.
- Vermeiden Sie das Essen, Trinken oder Rauchen in Bereichen, in denen eine Belastung durch Staub und Abgase vorhanden ist.
- Waschen Sie umgehend nach dem Verlassen des Belastungsbereichs sowie stets vor dem Essen, Trinken, Rauchen oder dem Kontakt mit anderen Personen Ihre Hände und Ihr Gesicht.
- Beachten Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie die betrieblichen Gesundheitsund Sicherheitsbestimmungen.
- Nehmen Sie entsprechend den betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmung an Schulungen zur Luftreinhaltung, medizinischen Prüfungen und Gesundheits- und Sicherheitsprogrammen teil, wenn diese von Ihrem Arbeitgeber oder von den Berufsverbänden angeboten werden. Konsultieren Sie Ärzte, die auf Arbeitsmedizin spezialisiert sind.
- Arbeiten Sie mit Ihrem Arbeitgeber und Berufsverband zusammen, um die Gefahren durch Abgase und Staub am Arbeitsplatz zu vermindern. Effektive Gesundheits- und Sicherheitsprogramme, -regelungen und -verfahren zum Schutz von Mitarbeitern und anderen Personen vor gefährlichen Stäuben und Abgasen sollten entsprechend dem Rat von Gesundheits- und Sicherheitsexperten erstellt und implementiert werden. Lassen Sie sich von Experten beraten.

▲ GEFAHR Gefahren durch Abgase

Die Abgase des Verbrennungsmotors enthalten giftiges Kohlenmonoxid sowie chemische Elemente, die Atemwegserkrankungen, Krebs oder Erbkrankheiten auslösen. Das Einatmen der Abgase kann zu schweren Verletzungen, zu Krankheiten oder zum Tod führen.

- ▶ Atmen Sie die Abgase niemals ein.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung (ggf. Luftabsaugung durch Lüfter).

A WARNUNG Gefahr durch Batterien

Die Batterie enthält giftige und ätzende Schwefelsäure und kann explodieren. Dabei kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

- Setzen Sie die Batterie niemals offenem Feuer, Funkenflug, starker Hitze oder anderen Umständen aus, die eine Explosion begünstigen könnten.
- ► Vermeiden Sie jeglichen Kontakt von Säure mit Ihrer Haut, Kleidung oder der Maschine.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille um Ihre Augen vor dem Kontakt mit Säure zu schützen. Wenn Sie Säure in die Augen bekommen haben, spülen Sie sie mindestens 15 Minuten lang mit Wasser, und begeben Sie sich anschließend in medizinische Behandlung.
- Schließen Sie die Batteriepole beim Anschließen oder Ersetzen der Batterie niemals kurz.

▲ WARNUNG Fliegende Splitter

Fehler des Werkstücks, des Zubehörs oder der Maschine selbst können mit hoher Geschwindigkeit fliegende Splitter hervorrufen. Beim Arbeiten können Splitter oder andere Partikel des verdichteten Materials zu Geschossen werden und ernsthafte Verletzungen verursachen, wenn Sie den Bediener oder andere Personen treffen. Zur Vermeidung dieses Unfallrisikos ist Folgendes zu beachten:

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung und einen Schutzhelm, einschließlich einer Schutzbrille mit seitlicher Abschirmung der Augen.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass Unbefugte den Arbeitsbereich nicht betreten können.
- Der Arbeitsplatz ist sauber und aufgeräumt zu hinterlassen.

▲ WARNUNG Gefahr durch das Hydrauliksystem

Hydraulikschläuche sind aus Gummi und altern mit der Zeit. Dadurch steigt die Gefahr des Berstens. Dabei kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

- Warten Sie das Hydrauliksystem regelmäßig.
- Ersetzen Sie Schläuche durch Originalschläuche, sofern Zweifel hinsichtlich Haltbarkeit und Verschleißzustand bestehen.

▲ WARNUNG Gefahren durch Schräglage

Sichern Sie die Maschine während des Betriebes, sodass sie auch auf geneigtem Untergrund nicht umkippen kann. Ein Umkippen kann zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.

- Stellen Sie stets sicher, dass sich alle Personen innerhalb eines Gefällebereiches oberhalb der Maschine befinden.
- ▶ Betreiben Sie die Maschine niemals schräg zum Gefälle, sondern stets in Gefällerichtung.
- Überschreiten Sie niemals den für den Betrieb der Maschine empfohlenen, maximalen Neigungswinkel. Befolgen Sie alle Anweisungen.

▲ WARNUNG Gefahren durch Bewegung

Bei Verwendung der Maschine für arbeitsbezogene Tätigkeiten, können Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, am Nacken oder an anderen Körperteilen auftreten.

- Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, bewahren Sie einen sicheren Halt und achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu behalten.
- Bei längeren Tätigkeiten kann das Wechseln der Körperposition das Auftreten von Beschwerden und Ermüdungserscheinungen vermeiden helfen.
- Nehmen Sie bei anhaltenden oder wiederkehrenden Symptomen professionelle medizinische Hilfe in Anspruch.

▲ WARNUNG Gefahren durch Vibration

Der Anwender ist auch bei normaler und richtiger Anwendung der Maschine Vibrationen ausgesetzt. Häufige und regelmäßige Vibrationsbelastungen können zu Verletzungen der Finger, Hände, Handgelenke, Arme, Schultern und/oder der Nervenoder Blutbahnen oder anderer Körperteile führen oder andere Körperteile führen oder bestehende Schädigungen verschlimmern. Es können chronische Beschwerden oder Schwächungen entstehen, die sich nur allmählich über Zeiträume von Wochen, Monaten oder Jahren entwickeln. Dazu kann eine Schädigung oder Störung des Blutkreislaufs, des Nervensystems, des Bewegungsapparats oder anderer Körperstrukturen gehören.

Falls während oder nach der Benutzung der Maschine andauernde Beschwerden, wie Taubheit, Brennen, Steifheit, Klopfen, Kribbeln, Schmerzen, eingeschränkte Feinmotorik oder Greiffunktion, weißliche Hautverfärbungen oder andere Symptome auftreten, stellen Sie die Arbeit ein, benachrichtigen Sie Ihren Arbeitgeber und begeben Sie sich in medizinische Betreuung. Wenn Sie nach dem Auftreten der genannten Beschwerden die Arbeit an der Maschine fortsetzen, kann das zu einer Verschlimmerung der Beschwerden oder zu chronischen Erkrankungen führen.

Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend dieser Anleitung durchzuführen, um unnötig starke Vibrationen zu vermeiden.

Die folgenden Hinweise können dazu beitragen, die Vibrationsbelastung für den Anwender gering zu

- ► Verfügt die Maschine über vibrationsdämpfende Griffe, halten Sie diese in einer zentralen Position, d. h. vermeiden die Griffe bis zum Anschlag nach unten zu drücken.
- ▶ Bei laufendem Schlagmechanismus dürfen Sie keinen anderen Körperkontakt mit der Maschine haben als die Hände am Griff oder an den Griffen. Vermeiden Sie ieden anderen Kontakt, z. B. Anlehnen irgendeines Körperteils an die Maschine, um die Vorschubkraft zu erhöhen.
- ► Stellen Sie sicher, dass die Maschine gut gewartet und nicht verschlissen ist.
- ▶ Stellen Sie sofort die Arbeit ein, wenn die Maschine plötzlich stark zu vibrieren anfängt. Ermitteln und beseitigen Sie die Ursache der verstärkten Vibrationen, bevor Sie die Arbeit fortsetzen.
- ▶ Nehmen Sie an medizinischen Untersuchungen und Kontrollen teil, wenn diese von Ihrem Arbeitgeber angeboten werden oder gesetzlich vorgeschrieben sind.

▶ Tragen Sie beim Arbeiten in kalter Umgebung warme Kleidung, und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.

Lesen Sie die für diese Maschine geltenden "Angaben zu Geräuschemission und Vibration" einschließlich der angegebenen Vibrationswerte. Diese Informationen befinden sich am Ende dieser Sicherheits- und Betriebsanleitung.

▲ WARNUNG Gefahr durch Erfassen von Kleidung

Es besteht die Gefahr, dass Schals, Halstücher, Haare und Handschuhe durch rotierende Maschinenteile eingerollt oder eingezogen werden. Dies kann zu ernsthaften bzw. tödlichen Verletzungen durch Erwürgen, Skalpieren oder Aufschlitzen führen. Zur Verhütung dieses Unfallrisikos ist Folgendes zu beachten:

- ▶ Versuchen Sie niemals, rotierende Maschinenteile zu berühren oder anzufassen.
- ► Tragen Sie keine Kleidung (z. B. Halstücher usw.), die erfasst werden kann.
- ▶ Decken Sie lange Haare mit einem Haarnetz ab.

▲ GEFAHR Gefahren durch elektrischen Strom

Die Maschine ist nicht elektrisch isoliert. Wenn die Maschine mit Elektrizität in Kontakt kommt. kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

- ▶ Betreiben Sie die Maschine niemals in der Nähe von elektrischen Leitungen oder anderen Stromquellen.
- ► Stellen Sie sicher, dass innerhalb des Arbeitsbereichs keine verborgenen elektrischen Quellen vorhanden sind.

▲ WARNUNG Gefahren durch verborgenen Objekte

Beim Arbeiten stellen verborgene Leitungen und Rohre eine Gefahr dar, die zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

- ▶ Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Zusammensetzung des Materials.
- ► Achten Sie auf verborgene Kabel und Leitungen, z. B. Elektro-, Telefon-, Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen.
- ► Wenn Sie meinen, dass die Maschine ein verborgenes Objekt getroffen hat, schalten Sie die Maschine sofort aus.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr besteht, bevor Sie fortfahren.

▲ WARNUNG Unbeabsichtigter Start

Unbeabsichtigtes Starten der Maschine kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Ihre Hände so lange vom Start- und Stoppschalter fern, bis Sie zum Starten der Maschine bereit sind.
- Machen Sie sich damit vertraut, wie die Maschine im Notfall ausgeschaltet wird.

▲ WARNUNG Gehörverlust

Hohe Schallpegel können zu bleibendem Gehörverlust und anderen Problemen wie Tinnitus (Klingel-, Summ-, Brumm- oder Pfeifgeräusche in den Ohren) führen. Zur Verringerung dieser Gefahren und zur Vermeidung von unnötig hohen Schallpegeln ist Folgendes zu beachten:

- Eine Risikoanalyse dieser Gefahren und eine Implementierung geeigneter Kontrollmaßnahmen werden dringend empfohlen.
- ▶ Betrieb und Wartung der Maschine sind entsprechend dieser Anleitung durchzuführen.
- Verfügt die Maschine über einen Schalldämpfer, stellen Sie sicher, dass dieser angebracht und in einwandfreiem Zustand ist.
- Tragen Sie stets einen Gehörschutz.

Transport, Vorsichtsmaßnahmen

▲ WARNUNG Gefahren beim Laden und Entladen

Das Anheben der Maschine durch Kräne oder ähnliche Vorrichtungen birgt Verletzungsgefahr.

- ➤ Verwenden Sie die gekennzeichneten Hebepunkte.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Hebevorrichtungen für das Gewicht der Maschine geeignet sind.
- ► Halten Sie sich dabei niemals unterhalb oder in unmittelbarer Nähe der Maschine auf.

Wartung, Vorsichtsmaßnahmen

▲ WARNUNG Änderungen an der Maschine

Änderungen an der Maschine können zu schweren Unfällen führen.

- Nehmen Sie niemals Änderungen an der Maschine vor. Bei modifizierten Maschinen entfallen Garantie und Produkthaftung.
- ➤ Verwenden Sie stets Originalteile und Originalzubehör von Atlas Copco.
- ▶ Wechseln Sie beschädigte Bauteile sofort aus.
- Ersetzen Sie verschlissene Komponenten rechtzeitig.

A WARNUNG Gefahr durch heißes Öl

Beim Wechseln von Öl, Ölfilter oder Hydraulikflüssigkeit einer heißen Maschine besteht die Gefahr von Verbrennungen.

Warten Sie mit dem Ölwechsel bis sich die Maschine abgekühlt hat.

▲ VORSICHT Hohe Temperatur

Frontabdeckung, Abgasrohr und Hydrauliksystem der Maschine werden während des Betriebs sehr heiß. Das Berühren dieser Komponenten kann zu Verbrennungen führen.

- ▶ Berühren Sie niemals eine heiße Frontabdeckung.
- ▶ Berühren Sie niemals ein heißes Abgasrohr.
- ▶ Berühren Sie niemals das Hydrauliksystem.
- Warten Sie mit eventuellen Wartungsarbeiten bis sich Frontabdeckung, Abgasrohr und Boden der Maschine abgekühlt haben.

HINWEIS Die Verwendung eines Schnellladegeräts zum Laden der Batterie kann deren Lebensdauer verkürzen.

Lagerung, Vorsichtsmaßnahmen

 Die Maschine ist an einem sicheren Ort zu verwahren und zu verschließen, so dass Unbefugte keinen Zutritt haben.

Übersicht

Lesen Sie bitte vor Installation, Betrieb, Reparatur und Wartung der Maschine bzw. vor dem Wechsel von Zubehör die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sorgfältig durch, um Unfallrisiken, die mit ernsthaften Verletzungen oder Lebensgefahr verbunden sein können, zu vermeiden.

Konstruktion und Funktion

LG- umsteuerbare Rüttelplatten sind effektive Verdichtungsmaschinen, die speziell für die Verdichtung von mittleren bis feinkörnigen Schüttungen in engen Bereichen geeignet sind, z. B. in Gräben, Parkplätzen, Fundamenten usw. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig.

LG-Verdichter dürfen wie alle Maschinen mit Verbrennungsmotor nur in gut belüfteten Bereichen eingesetzt werden.

LG-Verdichter dürfen nicht durch Fahrzeuge geschleppt werden.


Arbeiten Sie niemals auf schrägeren Flächen, als in diesen Handbuch empfohlen.

Mit einem Pflasterplattensatz eignen sie sich auch für Pflasterarbeiten.


Zur Wahl der richtigen Teile und Sätze siehe die Ersatzteilliste.

Nur für Fachpersonal.

Hauptkomponenten





- A. Kraftstofftank
- B. Riemenabdeckung
- C. Exzenterelement
- D. Keilriemen
- E. Motorsteuerung
- F. Schwingungsdämpfer



- G. Luftfilter
- H. Kühlsystem
- I. Ölfilter
- J. Prüfstab Motoröl
- K. Kraftstofffilter
- L. Motordrehzahlsteuerung
- M. Ölablassstopfen
- N. Luftfilteranzeige


- O. Zylinderkopfabdeckung
- P. Schalldämpfer
- Q. Abgasrohr
- R. Einspritzpumpe
- S. Ölstopfen, Exzenterelement





- T. Hydraulikflüssigkeitsbehälter
- U. Prüfstab, Hydraulikflüssigkeit
- V. Atmungsfilter


EPA-Gashebel (US Environmental Protection Agency, US-Umweltschutzbehörde) mit drei festen Stellungen.




- A. Stellung Betriebsmodus
- B. Stellung Start/Leerlauf
- C. Stellung Stopp
- D. Stellung Gesperrt

Aufkleber

An der Maschine sind Etiketten mit wichtigen Informationen zu Sicherheit und Wartung angebracht. Die Etiketten müssen stets gut lesbar sein. Neue Etiketten können anhand der Ersatzteilliste bestellt werden.



Typenschild



- A. Maschinentyp
- B. Produktidentifikationsnummer
- C. Das Warnsymbol und das Buchsymbol weisen darauf hin, dass Sie vor dem ersten Einsatz der Maschine die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung lesen müssen.
- D. Das CE-Zeichen zeigt an, dass die Maschine EG-geprüft ist. Weitere Informationen dazu finden Sie in der beigefügten EG-Konformitätserklärung.

Geräuschpegeletikett



Das Etikett gibt den garantierten Geräuschpegel entsprechend der EC-Richtlinie 2000/14/EC an. Den korrekten Geräuschpegelwert finden Sie unter "Technische Daten".

Sicherheitsschild, Bedienungsanleitung lesen



Bedienungsanleitung. Der Bediener muss die Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsanweisungen vor dem Einsatz der Maschine sorgfältig durchlesen.

Sicherheitsschild, Griff sichern



Der Griff muss in der aufgerichteten Position gesperrt sein. Siehe Betriebsanleitung.

Sicherheitsschild



Umlaufende Keilriemen. Halten Sie Ihre Hände in einem sicheren Abstand zur Gefahrenzone.

Hebepunkt-Schild




Hinweisschild Hydraulikflüssigkeitsstand



Bio-Hydraulikflüssigkeit



Sicherheitsschild, Bedienungsanleitung lesen




- Bedienungsanleitung. Der Bediener muss die Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsanweisungen vor dem Einsatz der Maschine sorgfältig durchlesen.
- Tragen Sie einen Gehörschutz.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.

Hinweisschild Manueller Motorstart




Vor dem Starten der Maschine die Anweisungen zu Sicherheit, Betrieb und Wartung lesen.

Hinweisschild Bedienfeld



- A. Hebel Hydraulikventil, Neutralstellung
- B. Vorwärtsbewegung
- C. Rückwärtsbewegung

Info-Hinweisschild



- A. Kontrollleuchte Ladezustand.
- B. Stundenzähler.
- C. Kontrollleuchte Motoröldruck.

Hinweisschild Gashebel



Für Standard-Gashebel.

Hinweisschild Gashebel



Für EPA-Gashebel (US Environmental Protection Agency) mit drei festen Stellungen.

Hinweisschild Elektrischer Motorstart



Transport

Anheben der Maschine


A WARNUNG Gefahr beim Anheben

Heben Sie die Maschine niemals an, wenn Sie nicht geprüft haben, ob sie intakt ist. Eine beschädigte Maschine kann auseinanderfallen, was zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

- ➤ Stellen Sie sicher, dass die gesamte Ausrüstung entsprechend den jeweiligen Vorschriften dimensioniert ist.
- ▶ Schleppen Sie die Maschine niemals ab.
- ► Halten Sie sich niemals unterhalb einer angehobenen Maschine auf.
- ► Heben Sie die Maschine nur mit Hilfe eines Hakens am Rahmen an.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass die Schwingungsdämpfer und der Sicherheitsrahmen korrekt angebracht und nicht beschädigt sind.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsriemen nicht beschädigt oder verschlissen sind. Wechseln Sie sie bei Bedarf aus.
- ▶ Prüfen Sie die Maschinenplakette hinsichtlich des Gewichts der Maschine.

Anheben der Maschine

- Stellen Sie vor dem Anheben in der Maschine sicher, dass die Schwingungsdämpfer (A) und der Sicherheitsrahmen (B) korrekt angebracht und nicht beschädigt sind.
- Verwenden Sie zum Anheben der Maschine nur den Hebepunkt (B) am Sicherheitsrahmen.



Sicherer Transport

▲ WARNUNG Gefahren beim Transport


Sichern Sie die Maschine beim Transport stets mit Riemen, andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Legen Sie Verzurrgurte in U-Form um die Grundplatte, und sichern Sie sowohl die Vorderals auch die Rückseite.
- ► Arretieren Sie die Deichsel

Sicherer Transport

Sichern Sie die Maschine auf allen Transporten.

- Legen Sie Verzurrgurte (A) in U-Form um die Grundplatte, und sichern Sie sowohl die Vorderals auch die Rückseite.
- Arretieren Sie den Griff (B).



Einbau

Kraftstoff

Befüllen


▲ WARNUNG Gefahren durch Treibstoff

Kraftstoff ist sehr leicht entzündlich und Kraftstoffdämpfe können durch Funken explodieren, und zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.

- Schützen Sie Ihre Haut vor dem Kontakt mit Kraftstoff.
- ► Entfernen Sie den Tankdeckel und befüllen Sie den Tank nicht, wenn die Maschine heiß ist.
- Rauchen Sie niemals beim Befüllen des Tanks bzw. während des Betriebs oder der Wartung der Maschine.
- Vermeiden Sie das Verschütten von Kraftstoff und wischen Sie jeglichen verschütteten Kraftstoff von der Maschine ab.

Befüllvorgang

- 1. Halten Sie die Maschine vor dem Füllen des Tanks an und lassen Sie sie auskühlen.
- 2. Lösen Sie den Tankdeckel langsam, damit jeglicher Druck entweichen kann.
- 3. Füllen Sie den Kraftstofftank bis zur Unterkante des Einfüllstutzens.



4. Überfüllen Sie den Tank niemals. Aufgrund der Bewegung des Kraftstoffs kann der Kraftstoffpegel zeitweise über den Tankdeckel hinausgehen, was beim Öffnen des Tankdeckels zum Verschütten von Kraftstoff führen kann. Dies kann vermieden werden, wenn der Tankdeckel nur geöffnet wird, wenn sich die Maschine auf ebenem Untergrund und der Tankdeckel in der höchstmöglichen Position des Tanks befindet.

Betrieb

▲ WARNUNG Gefahr durch laufenden Motor

Motorvibrationen können Materialschäden verursachen, die wiederum zu unerwarteten Maschinenbewegungen und Verletzungen führen können.

- Lassen Sie die Maschine niemals mit laufendem Motor zurück.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen die Maschine bedienen.


HINWEIS Befolgen Sie beim Betrieb der Maschine die Anweisungen im Handbuch; setzen oder stellen Sie sich niemals auf die Maschine während sie in Betrieb ist.

Betrieb in der Nähe von Kanten

A WARNUNG Kippgefahr

Wird die Maschine in der Nähe von Kanten eingesetzt, müssen sich mindestens ¾ der Maschine auf einer Oberfläche mit voller Tragfähigkeit befinden, andernfalls kann die Maschine umkippen.

Schalten Sie die Maschine aus, und heben Sie sie zurück auf eine Oberfläche mit voller Tragfähigkeit.



Betrieb auf geneigten Flächen

▲ WARNUNG Gefahren durch Schräglage


Sichern Sie die Maschine während des Betriebes, sodass sie auch auf geneigtem Untergrund nicht umkippen kann. Ein Umkippen kann zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.

- Stellen Sie stets sicher, dass sich alle Personen innerhalb eines Gefällebereiches oberhalb der Maschine befinden.
- ▶ Betreiben Sie die Maschine niemals schräg zum Gefälle, sondern stets in Gefällerichtung.
- Überschreiten Sie niemals den für den Betrieb der Maschine empfohlenen, maximalen Neigungswinkel. Befolgen Sie alle Anweisungen.


HINWEIS Achten Sie darauf, dass loser Untergrund, Vibrationsbetrieb oder zu hohe Fahrgeschwindigkeit schon bei einem geringeren Neigungswinkel als dem angegebenen zum Umkippen der Maschine führen kann.

Betrieb auf geneigten Flächen

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sicher ist. Nasse und lose Erde reduziert die Manövrierfähigkeit, besonders auf schrägem Untergrund. Auf schrägem und unebenem Untergrund ist äußerste Vorsicht geboten.
- Arbeiten Sie niemals auf Schräglagen, für die die Maschine nicht ausgelegt ist. Die maximale Schräglage für den Betrieb der Maschine liegt bei 20° (je nach Bodenbeschaffenheit).



 Der Neigungswinkel gilt für eine harte, ebene Oberfläche bei stehender Maschine, ausgeschalteter Vibration und vollen Tanks.



Start und Stopp

▲ WARNUNG Gefahren durch plötzliche Bewegungen der Maschine


Die Maschine kann sich während des Startvorgangs bei aktivierter Hydraulik in verschiedene Richtungen bewegen. Diese Bewegung kann plötzlich auftreten und birgt daher Verletzungsgefahr.

- ► Halten Sie Ihre Füße von der Maschinen fern.
- Achten Sie w\u00e4hrend des Betriebs auf ungew\u00f6hnliche Vorg\u00e4nge.


HINWEIS während des Betriebs können Öllecks auftreten und Schraubverbindungen sich lösen. Dies kann zu einem Motorausfall führen.

Vor dem Starten, Hatz

Befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise, die mit der Maschine ausgeliefert werden. Wir empfehlen, das mit der Maschine ausgelieferte Motorhandbuch genau durchzulesen. Stellen Sie sicher, dass die Wartung durchgeführt wurde. 1. Prüfen Sie den Motorölstand.




2. Füllen Sie den Kraftstofftank mit Kraftstoff auf.




- 3. Stellen Sie sicher, dass alle Steuerungselemente funktionieren.
- 4. Stellen Sie sicher, dass keine Ölundichtigkeit vorhanden ist und dass alle Schraubverbindungen festgezogen sind.
- 5. Belassen Sie nach dem Start die Motorsteuerung noch für ein paar Minuten in der Leerlaufposition, um die Maschine ohne Last warmlaufen zu lassen.

Starten des Motors, Hatz, manueller Start

1. Bringen Sie die automatische Dekompressionsvorrichtung in die Startstellung.




 Bringen Sie den Gashebel in die Leerlaufstellung. Für andere als den EPA-Gashebel:
 Bringen Sie den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A).




Für EPA-Gashebel:

Ziehen Sie die Sperre (B) nach oben, um den Gashebel freizugeben. Bringen Sie dann den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A).

HINWEIS Der EPA-Gashebel hat drei feste Stellungen. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel in einer Stellung eingerastet ist.




3. Drehen Sie die Startkurbel, bis ein Widerstand zu spüren ist.




4. Lassen Sie den Motor für ein paar Minuten im Leerlauf laufen.

5. Erhöhen Sie auf volle Leistung, indem Sie den Gashebel in Stellung (D) bringen.

Für andere als den EPA-Gashebel:




Für EPA-Gashebel:



Starten des Motors, Hatz, elektrischer Start


Bringen Sie den Gashebel in die Leerlaufstellung.
 Für andere als den EPA-Gashebel:

Bringen Sie den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A).




Für EPA-Gashebel:

Ziehen Sie die Sperre (B) nach oben, um den Gashebel freizugeben. Bringen Sie dann den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A). HINWEIS Der EPA-Gashebel hat drei feste Stellungen. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel in einer Stellung eingerastet ist.




 Drehen Sie den Zündschlüssel (C) in Zündstellung I. Die Lade- und Öldruckkontrollleuchte leuchten auf.




- 3. Drehen Sie den Zündschlüssel (C) über Position II in Position III.
- Lassen Sie den Zündschlüssel los, sobald die Maschine startet. (Wenn die Maschine nicht innerhalb von 10 Sekunden startet, warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es erneut.)
- 5. Lassen Sie den Motor für ein paar Minuten im Leerlauf laufen.
- 6. Erhöhen Sie auf volle Leistung, indem Sie den Gashebel in Stellung (D) bringen.

Für andere als den EPA-Gashebel:



Für EPA-Gashebel:




HINWEIS Startet der Motor nicht, stellen Sie den Zündschlüssel auf 0 und warten Sie 5 bis 10 Sekunden, bevor Sie einen neuen Startversuch unternehmen.

Stoppen des Motors, Hatz, manueller Start


Bringen Sie den Gashebel in die Leerlaufstellung.
 Für andere als den EPA-Gashebel:

Bringen Sie den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A).



Für EPA-Gashebel:


Ziehen Sie die Sperre (B) nach oben, um den Gashebel freizugeben. Bringen Sie dann den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A). HINWEIS Der EPA-Gashebel hat drei feste Stellungen. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel in einer Stellung eingerastet ist.




2. Lassen Sie den Motor für ein paar Minuten im Leerlauf laufen.

3. Stoppen Sie den Motor, indem Sie den Gashebel in Stellung (C) bringen.

Für andere als den EPA-Gashebel:




Für EPA-Gashebel:




Stoppen des Motors, Hatz, elektrischer Start

Bringen Sie den Gashebel in Leerlaufstellung.
 Für andere als den EPA-Gashebel:
 Bringen Sie den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A).




Für EPA-Gashebel:


Ziehen Sie die Sperre (B) nach oben, um den Gashebel freizugeben. Bringen Sie dann den Gashebel in die Stellung für halbe Gaszufuhr (A). HINWEIS Der EPA-Gashebel hat drei feste Stellungen. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel in einer Stellung eingerastet ist.




- 2. Lassen Sie den Motor für ein paar Minuten im Leerlauf laufen.
- Bringen Sie den Gashebel in Stoppstellung (C).
 Für andere als den EPA-Gashebel:



Für EPA-Gashebel:



4. Stoppen Sie den Motor, indem Sie den Zündschlüssel (D) in Stellung 0 bringen.




Betrieb

▲ GEFAHR Gefahren beim Bedienen

Beim Lösen der Arretierposition muss der Griff fest gehalten werden, andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.


- ► Halten Sie den Griff fest.
- ► Senken Sie den Griff vorsichtig ab.



HINWEIS Während der Verdichtungstätigkeit muss der Motor stets mit Vollgas betrieben werden (Arbeitsposition).

Fahren

Öffnen Sie die Motorsteuerung maximal.



Vorwärtsbetrieb:


Schieben Sie die Vorwärts- und Rückwärtssteuerung in kleinen Schritten nach vorne.

Rückwärtsbetrieb:

Schieben Sie die Vorwärts- und Rückwärtssteuerung in kleinen Schritten nach hinten,


* Anhalten:

Schieben Sie die Rückwärtssteuerung in die entgegengesetzte Richtung, bis die Maschine anhält.



CI - Verdichtungsanzeige (optional)

HINWEIS Bei Betrieb mit durchgehend rot leuchtender Anzeige (LED D) wird die Verdichtung nicht erhöht. Dies kann stattdessen zur Beschädigung der Maschine führen.



- A. (Gelb) zeigt einen Verdichtungsgrad zwischen 0 % und 30% an.
- B. (Gelb) zeigt einen Verdichtungsgrad zwischen 30 % und 60% an.
- C. (Grün) zeigt einen Verdichtungsgrad zwischen60 % und 90% an.
- D. Eine wechselnde Anzeige zwischen grün (LED
 C) und rot (LED D) zeigt an, dass die maximale
 Verdichtung für Maschine und Bodenoberfläche erreicht ist.

(Rot) zeigt einen Verdichtungsgrad zwischen 90 % und 100% an.

Vermeiden Sie einen Dauerbetrieb mit durchgehend rot leuchtender Anzeige (LED D).

E. (Rot/grün) Anzeige der Energieversorgung.

Einlegen von Pausen

- Halten Sie die Maschine während Arbeitspausen an.
- Halten Sie die Maschine während jeder Pause außer Reichweite, um ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine zu vermeiden.

Parken, elektrischer Start

Parken Sie die Maschine stets auf möglichst ebenem Untergrund. Vor dem Verlassen der Maschine:

 Schalten Sie den Motor aus, und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Wartung

Eine regelmäßige Wartung ist die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Sicherheit und Effektivität der Maschine. Halten Sie sich bitte genau an die Wartungsanweisungen.

- Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist die Maschine zu reinigen, um die Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen zu vermeiden. Siehe "Gefahren durch Staub und Rauch".
- Verwenden Sie ausschließlich Originalbauteile. Schäden oder Fehlfunktionen, die durch den Einsatz unzulässiger Bauteile entstehen, werden nicht durch Garantie oder Produkthaftung abgedeckt.
- Stellen Sie beim Reinigen mechanischer Teile mit Lösungsmittel sicher, dass die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
- Für eine Hauptdurchsicht der Maschine wenden Sie sich an Ihre nächste Vertragswerkstatt.
- Prüfen Sie nach jeder Wartung, ob die Vibrationsstärke der Maschine normal ist. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihre nächste Vertragswerkstatt.

Laden der Batterie

Verwenden Sie Ladegerät mit Spannungsregelung (Konstantspannung). Empfohlen wird ein zweistufiges Ladegerät mit konstanter Spannung. Ein zweistufiges Ladegerät schaltet bei einer voll geladene Batterie von der Ladespannung (14,4 V) auf Erhaltungsladespannung (13,3 V) um.

Laden der Batterie und Erhaltungsladung

Lassen Sie die Maschine niemals mit entladener Batterie zurück. Eine Entladene Batterie friert bei einer Temperatur von ca. -7°C (19°F) ein. Eine voll geladene Batterie friert erst bei einer Temperatur von -67°C (-89°F) ein. Eine Batterie, die nicht verwendet wird, muss vor dem Einlagern voll geladen werden.

Für Zeiträume von sechs bis acht Monaten ist eine Erhaltungsladung normalerweise nicht erforderlich. Wurde eine Batterie lange Zeit nicht benutzt, ist sie vor dem Einsatz voll aufzuladen. Eine Erhaltungsladung wird mehrmals pro Jahreszeit (besonders im Winter) empfohlen.

Alle 10 Betriebsstunden (täglich)

HINWEIS Stellen Sie nach jedem Motorstart bei voller Motorleistung sicher, dass die Filteranzeige keinen verstopften Filter anzeigt.

Schalten Sie die Maschine vor jeder Wartung aus.

- Inspizieren Sie die Maschine vor dem Start.
 Inspizieren Sie die gesamte Maschine, um Lecks oder andere Fehler zu erkennen.
- Prüfen Sie den Boden unter der Maschine. Lecks lassen sich leichter anhand des Bodens als an der Maschine selbst erkennen.

Um sicherzustellen, dass die Maschine innerhalb der angegebenen Vibrationsgrenzwerte bleibt, müssen die folgenden Prüfungen durchgeführt werden:


Wartungsmaßnahmen:

- Prüfen Sie den Kraftstoffstand, und füllen Sie bei Bedarf nach.
- Prüfen Sie den Ölstand, und füllen Sie bei Bedarf nach.
- Auf Ölundichtigkeiten prüfen.
- · Reinigen und ersetzen Sie den Luftfilter.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Halten Sie die Maschine sauber.
- Prüfen und reinigen Sie die Kühlflansche des Motors. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Prüfen Sie die Luftfilteranzeige des Motors.
 Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente nicht beschädigt sind oder klemmen.

Überprüfen des Motors


- 1. Stoppen Sie den Motor, und warten Sie ein paar Minuten. Die Maschine muss waagerecht stehen.
- 2. Wischen Sie den Messstab (A) ab.
- 3. Überprüfen Sie den Ölstand mit dem Messstab (A), und füllen Sie ggf. Öl nach.
- 4. Prüfen Sie den Kraftstoffstand (B).
- 5. Prüfen Sie auf Ölundichtigkeiten.
- 6. Prüfen Sie den Luftfilter (C), und ersetzen Sie ihn ggf.

- 7. Prüfen Sie die Luftfilteranzeige (D).
- 8. Prüfen Sie das Kühlsystem (E) und die Kühlflansche des Motors. Ggf. reinigen.



Prüfen des Luftfilters

Prüfen Sie den Motorluftfilter (A).




- Ist der Motorluftfilter mit trockenem Staub zugesetzt, klopfen Sie ihn auf der Handfläche aus, bis der lose Staub herausgefallen ist.
- Ist der Motorluftfilter nass oder verölt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter.

Luftfilteranzeige

HINWEIS Stellen Sie nach jedem Motorstart bei voller Motorleistung sicher, dass die Filteranzeige keinen verstopften Filter anzeigt.

1. Drücken Sie die Luftfilteranzeige (B) nach unten.




 Wenn sich die Luftfilteranzeige (B) wieder nach oben bewegt, so dass die grüne Markierung (C) sichtbar wird, ist der Luftfilter OK und benötigt keine Wartung.

Wenn die Luftfilteranzeige (B) unten bleibt und die grüne Markierung (C) verdeckt ist, musste Luftfilter gereinigt oder ausgetauscht werden.

Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.

Überprüfen der Sicherheitsriemen


 Prüfen Sie die Sicherheitsriemen an Vorder- und Rückseite der Maschine. Tauschen Sie sie aus, falls Sie beschädigt sind.




 Prüfen Sie die Schrauben und Muttern der Sicherheitsriemen, und ziehen Sie sie ggf. fest, oder tauschen Sie sie aus.

Prüfen der Bedienelemente

 Stellen Sie sicher, dass die Motorsteuerung (A) nicht beschädigt ist oder klemmt.



2. Schmieren Sie ggf. die Bedienelemente (A, B).



Säubern der Maschine

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt von elektrischen Komponenten oder der Bedientafel mit Wasser.
- Ziehen Sie eine Plastiktüte über den Tankdeckel und sichern Sie diese mit einem Gummiband.
 (Dies verhindert das Eindringen von Wasser durch das Belüftungsloch im Tankdeckel. Andernfalls können Betriebsstörungen auftreten, z. B. verstopfte Filter.)

HINWEIS Richten Sie niemals einen Wasserstrahl direkt auf den Kraftstoff-Tankdeckel. Dies ist besonders wichtig bei Anwendung eines Hochdruckreinigers.

Nach den ersten 20 Betriebsstunden

Wartungsmaßnahmen:

- Wechseln Sie das Motoröl. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Reinigen und ersetzen Sie den Luftfilter.
- Prüfen Sie die Motordrehzahl.
- Prüfen und stellen Sie das Ventilspiel ein. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.

Alle 100 Betriebsstunden

Wartungsmaßnahmen:

- Prüfen Sie die Schwingungsdämpfer.
- Prüfen Sie die Motordrehzahl.
- Prüfen Sie den Keilriemen.

A VORSICHT Keilriemen abdecken

Das Betreiben der Maschine ohne Schutzabdeckung über dem Keilriemen kann zu Verletzungen durch Erfassen oder zu Maschinenschäden führen.


- ▶ Betreiben Sie die Maschine niemals ohne Schutzabdeckung über dem Keilriemen.
- Schalten Sie die Maschine vor dem Entfernen der Schutzabdeckung aus.

Keilriemen prüfen

Der Keilriemen muss von autorisiertem Fachpersonal geprüft und eingestellt werden.

HINWEIS Ein zu stark gespannter Keilriemen kann die Maschine beschädigen.


- 1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung (A).
- 2. Prüfen Sie, ob der Keilriemen (B) beschädigt ist, und wechseln Sie ihn ggf.



- Zum Einstellen der Keilriemenspannung lösen Sie den Riemenspanner (C) und die Sicherungsmutter (D).
- 4. Stellen Sie den Riemenspanner mit der Einstellschraube (E) ein.
- 5. Ziehen Sie die Schraube des Spanners (C) und die Sicherungsmutter (D) fest.
- 6. Bringen Sie die Schutzabdeckung (A) wieder an.

Prüfen der Schwingungsdämpfer

1. Prüfen Sie alle Dämpfer (A) auf Risse oder Abnutzung. Auf jeder Seite der Maschine befinden sich zwei Schwingungsdämpfer (A).




2. Ersetzen Sie die Schwingungsdämpfer (A), wenn sie beschädigt sind.

Alle 250 Betriebsstunden (monatlich)

Wartungsmaßnahmen:

- Wechseln Sie das Motoröl, und ersetzen Sie den Ölfilter. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Reinigen Sie das Luftfiltergehäuse, und ersetzen Sie den Motorluftfilter.
- Prüfen und stellen Sie das Motorventilspiel ein.
 Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Überprüfen und reinigen Sie das Motorkühlluftsystem. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Prüfen Sie beim Einsetzen einer Batterie die Batterieanschlüsse.
- Wird die Maschine bei hoher
 Umgebungstemperatur betrieben oder intensiv genutzt, wechseln Sie das Öl im Exzenterelement.


Schraubverbindungen prüfen



Prüfen und ziehen Sie ggf. Schrauben und Muttern fest.


Prüfen der Batterie

- 1. Lösen Sie die Batteriekabel (A).
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie (B) nicht beschädigt ist.
- 3. Reinigen Sie die Batterieklemmen (C).
- 4. Bringen Sie die Batteriekabel (A) wieder an.



Hydrauliksystem, Prüfen des Hydraulikölstandes

 Überprüfen Sie den Hydraulikölstand mit dem Prüfstab (A).



 Füllen Sie bei Bedarf Hydrauliköl nach, siehe Kapitel "Hydrauliksystem, Wechseln des Hydrauliköls".

Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)

Wartungsmaßnahmen:


- Stellen Sie das Ventilspiel für Einlass- und Auslassventile ein. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Ersetzen Sie den Luftfilter.
- Reinigen Sie die Kühlflansche des Motors. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Prüfen Sie die Kraftstoff-Einspritzpumpe. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Prüfen Sie die Kraftstoff-Einspritzdüse. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Wechseln Sie das Motoröl. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Entwässern Sie das Kraftstoffsystem. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Ersetzen Sie den Kraftstofffilter. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Wechseln Sie den Ölfilter. Weitere Informationen finden Sie im Motorhandbuch.
- Wechseln des Öls im Exzenterelement.
- Hydrauliksystem, Wechseln des Hydrauliköls.

Wechseln des Öls im Exzenterelement


Lassen Sie das Öl aus dem Exzenterelement ab, indem Sie eine der beiden folgenden Methoden anwenden:

Kippen der Maschine


1. Lösen Sie die Ablassschraube (A).



2. Kippen Sie die Maschine.




- 3. Reinigen Sie die Dichtungsoberflächen.
- 4. Stellen Sie die Maschine waagerecht, und füllen Sie sie mit Öl auf.



5. Schrauben Sie den Verschlussstopfen ein.

Anwendung einer Ölsaugpumpe (Zubehör)


6. Entfernen Sie das Blech vor dem Stopfen (B) durch Lösen der beiden Schrauben.




- 7. Entfernen Sie den Stopfen (B), führen Sie eine Ölsaugpumpe ein und saugen Sie das Öl ab.
- 8. Reinigen Sie die Dichtungsoberflächen.
- 9. Füllen Sie die Maschine mit Öl auf.
- 10. Setzen Sie den Stopfen (B) ein, und befestigen Sie das Blech mithilfe der beiden Schrauben.

Hydrauliksystem, Wechseln des Hydrauliköls

1. Entfernen Sie den Prüfstab (A).



- 2. Verwenden Sie eine Ölsaugpumpe, um das Hydrauliköl aus dem Behälter abzusaugen.
- 3. Reinigen Sie die Tanköffnung und den Belüftungsfilter (B).



- 4. Füllen Sie neues Hydrauliköl auf.
- 5. Setzen Sie den Prüfstab (A) wieder ein.

Entsorgung

Eine verschlissene Maschine muss so entsorgt werden, dass so viel Material wie möglich wiederverwendet werden kann und die Umwelt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften so wenig wie möglich belastet wird.

Vor dem Entsorgen einer Maschine mit Verbrennungsmotor müssen Öl und Kraftstoff vollständig abgelassen werden. Altöl und Kraftstoff müssen so behandelt werden, dass keine Gefahr für die Umwelt entsteht.

Entsorgen Sie Altfilter sowie Öl- und Kraftstoffreste stets umweltgerecht.

Lagerung

- Leeren Sie vor der Lagerung der Maschine den Kraftstofftank.
- Säubern Sie die Maschine.
- Reinigen Sie den Luftfilter.
- Wischen Sie Öl und Staub von den Gummiteilen ab.
- Decken Sie die Maschine ab, und lagern Sie sie in einem trockenen, staubfreien Raum.

Technische Daten

Maschinendaten

			II (PDA I I I I	
	Hatz, manueller Start	Hatz, elektrischer Start	Hatz EPA, elektrischer Start	
Motor				
Тур	Hatz 1 D81Z 4-Takt	Hatz 1 D81Z 4-Takt	Hatz 1 D81Z 4-Takt	
Leistung, kW (hp)	9,2 (12,3)	9,2 (12,3)	9,2 (12,3)	
Nenndrehzahl, U/min	2.550	2.550	2.550	
Leistung				
Geschwindigkeit m/min (feet/min)	30 (98,4)	30 (98,4)	30 (98,4)	
Maximale Neigung, °	20	20	20	
Verdichtung				
Frequenz, Hz (U/min)	69 (4.140)	69 (4.140)	69 (4.140)	
Zentrifugalkraft, kN (lbf)	65 (14.612)	65 (14.612)	65 (14.612)	
Amplitude, mm (in.)	2,4 (0,064)	2,4 (0,064)	2,4 (0,064)	
Füllmengen				
Kraftstofftank, Liter (qts)	7,0 (7,40)	7,0 (7,40)	7,0 (7,40)	
Kurbelgehäuse, Liter (qts)	2,0 (2,11)	2,0 (2,11)	2,0 (2,11)	
Hydraulikflüssigkeit, Liter (qts)	1,0 (1,06)	1,0 (1,06)	1,0 (1,06)	
Exzenterelement, Liter (qts)	0,7 (0,74)	0,7 (0,74)	0,7 (0,74)	
Schmiermittel	-, (-, ,	(-1)	- (-)	
Motoröl	Atlas Copco IMPACT-OIL oder A	tlas Copco PAROIL E Mission Gre	en	
Öl für Exzenterelement		tlas Copco PAROIL E Mission Gre		
Hydraulikflüssigkeit	Shell Tellus S2 V32			
Bio-Hydraulikflüssigkeit	Shell Naturelle HFEX 46			
Kraftstoff	Hatz: Verwenden Sie Dieselöl ge	mäß FN 590 oder DIN 51601		
Kraftstoffverbrauch, I/h (qts/h)	1,8 (1,9)	1,8 (1,9)	1,8 (1,9)	
Elektrisches System	1,5 (1,5)	1,5 (1,5)	1,5 (1,5)	
Batterietyp	_	Bleibatterie	Bleibatterie	
Batteriespannung	-	12 V/48 Ah	12 V/48 Ah	
Lichtmaschinentyp	_		Magnetring auf Motorschwungrad	
Lichtmaschinenleistung (W)	-	350	350	
Startermotor	_	12V/2,0 kW	12V/2,0 kW	
Öldruckkontrolllampe, Typ	-	LED, rot 12V/16mA	LED, rot 12V/16mA	
Betriebskontrolllampe, Typ	_	LED, rot 12V/16mA	LED, rot 12V/16mA	
Laderelais	_	12V	12V	
Gewichte	-	120	12 V	
Gewicht, Grundplatte für Anbauwinkel, kg (lb)	447 (985,5)	467 (1.029,6)	496 (1.093,5)	
Betriebsgewicht EN500, Grundplatte für Anbauwinkel, kg (lb)	449,5 (991)	469,5 (1.035,1)	498,5 (1.099)	
Gewicht, Zubehör				
Erweiterungen 2 Einheiten pro Maschine, 2 x 150mm (5,9 in.) kg (lb)	40 (88,2)	40 (88,2)	40 (88,2)	
Pflasterplattensatz, Breite 750 mm, kg (lb)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	
Pflasterplattensatz, Breite 850 mm, kg (lb)	11 (24,6)	11 (24,6)	11 (24,6)	

Angaben zu Geräuschemission und Vibration

Garantierter Schallleistungspegel Lw gemäß EN ISO 3744 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2000/14/EG. Schalldruckpegel Lp gemäß EN ISO 11201, EN 500-4.

Die Vibrationsstärke wurden gemäß EN 500-4 ermittelt. Die entsprechenden Werte usw. sind in der Tabelle "Daten zu Geräuschemission und Vibration" enthalten.

Die angegebenen Werte wurden durch Bauartprüfung im Labor entsprechend den angegebenen Richtlinien bzw. Normen ermittelt und eignen sich nur für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Maschinen, die entsprechend den gleichen Richtlinien bzw. Normen ermittelt wurden. Die angegebenen Werte eignen sich nicht zur Verwendung in Risikoanalysen, denn die in individuellen Arbeitsumgebungen gemessenen Werte können höher sein. Die tatsächliche Belastung und das Verletzungsrisiko für den einzelnen Anwender hängen jeweils von der Arbeitsweise des Anwenders, vom bearbeiteten Material, von der Belastungsdauer, von der physischen Kondition des Anwenders und vom Zustand der Maschine ab.

Construction Tools EOOD haftet nicht für Folgen, falls die genannten Werte anstelle der Werte verwenden werden, die der tatsächlichen Belastung entsprechen, hervorgehend aus einer individuellen Risikoanalyse in einer Arbeitsplatzsituation, die wir nicht beeinflussen können.

Diese Maschine kann das Hand-Arm-Vibrationssyndrom auslösen, wenn sie nicht angemessen eingesetzt wird. Eine EU-Richtlinie zum Umgang mit Hand-Arm-Vibrationen ist über http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html abrufbar.

Wir empfehlen ein Gesundheitsüberwachungsprogramm zur Erkennung auch erster Symptome, die möglicherweise auf eine Vibrationsbelastung zurückzuführen sind, so dass betriebliche Maßnahmen zur Vorbeugung jeglicher Beeinträchtigungen ergriffen werden können.

Angaben zu Geräuschemission und Vibration

	Geräuschemission			Vibration	
	Angegebene Werte			Angegebene Werte	
	Schalldruck	Schallle	eistung	Dreiachsenwerte	
	EN ISO 11201	2000/14/EG		EN 500-4	
Тур	Lp am Ohr des Bedieners	Lw garantiert dB(A) bei 1 pW	Lw gemessen dB(A) bei 1 pW	m/s ² Wert	zulässige Behiebsslunden/Tag
LG 504 Electric	96	109	108	2,5	8

Die zulässigen Betriebsstunden pro Tag wurden anhand des Expositionsgrenzwertes von 2,5 m/s² gemäß 2002/44/EG ermittelt.

Unsicherheiten, Schallleistungspegel


	Unsicherheiten, So	challleistungspegel
Тур	K _{wa} dB(A)	K _{pa} dB(A)
LG 504 Electric	1,5-2,5	2,5-3,0


Unsicherheitsfaktor für Kiesbetten.

Abmessungen (ohne Anbauwinkel)

mm (in.)

*Kontaktfläche, m² (sq feet).







Abmessungen (mit Anbauwinkeln)

mm (in.)

*Kontaktfläche, m² (sq feet).





EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung (EG-Richtlinie 2006/42/EG)

Wir, die Construction Tools EOOD, erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgelisteten Maschinen die Bestimmungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und 2000/14/EG (Lärmschutzrichtlinie) sowie die nachfolgend genannten harmonisierten Normen erfüllen.

Maschinen	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]
LG 504 Electric	109	108

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

- ♦ EN500-1 +A1
- EN500-4

Folgende andere Normen wurden angewandt:

- 2000/14/EG, Anhang VIII
- 2004/108/EG

Für die Richtlinie zuständige benannte Stelle:

Mira, NoBo no.0888

Watling Street

Nuneaton

Warwickshire

CV10 0TU

UK

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

Emil Alexandrov

Construction Tools EOOD

7000 Rousse

Bulgaria

Geschäftsführer:

Stijn Verherstraeten

Hersteller:

Construction Tools EOOD

7000 Rousse

Bulgaria

Ort und Datum:

Rousse, 2015-11-24

Unbefugter Gebrauch oder das Kopieren des Inhalts, auch auszugsweise, ist verboten. Dies gilt besonders für Warenzeichen, Modellbezeichnungen, Teilnummern und Zeichnungen.

